







問題

1. 製造工程を説明する。
2. 製造工程で発生する課題を説明する。
3. ASTM規格を説明する。

解答

1. 原料のガラスを溶かし、成形機で押し出し、冷却する。
2. 成形機で押し出す際の加熱が不均一で、歪みや割れが生じる。
3. ASTM規格は、材料の機械的性質を測定するための国際規格である。
4. 試験片の形状と寸法を規定する。
5. 試験方法と試験結果の報告方法を規定する。



